

КАРТОЧКА

Камера
(назв. сооружения,

Водопровод
вид коммуникации)

№ 91

Вильнюс

Курчуму
(улица)


207-B-13
(номенклатура планшета)

Разрезы колодца:


Схема привязки:

$x = 15168.86$
 $y = 21201.63$

Вертикальный



Горизонтальный



Размеры даны в м

Примечания _____

Название	материал	Диаметр в мм	Расстояние от кр. (в м)	Высотн. отметки
Крышка	<u>луг</u>	<u>650</u>		<u>145.39</u>
Земля			<u>0.00</u>	
Стены	<u>б/с</u>			
Дно	<u>-</u>		<u>2.83</u>	<u>142.56</u>
Трубы	№ 1	<u>а</u>	<u>400</u>	Верх <u>2.19</u> Низ <u>143.20</u>
	№ 2	<u>-</u>	<u>400</u>	Верх <u>2.19</u> Низ <u>143.20</u>
	№ 3	<u>-</u>	<u>400</u>	Верх <u>2.19</u> Низ <u>143.20</u>
	№ 4	<u>-</u>	<u>200</u>	Верх <u>2.19</u> Низ <u>143.20</u>
	№ 5			Верх Низ
	№ 6			Верх Низ
	№ 7			Верх Низ

Скобы 8 мет
(материал, колич.)

Наличие воды _____

Наличие газа _____

ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ

Объект № 01-22875

Составил Клейменов Клейменов
подпись фамилия
Проверил Зеленков
подпись фамилия

26 XI 1990г.
(дата обследован. колодца)