

-45-

ITI Nr. 91^B

<u>Vanden tie kis</u>		kameros	Nr. () <u>82a</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		
<u>Vilnius</u>		<u>Kirtimys</u>		
(Miestas)		(Gatvė)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis				
Horizontalinis				

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. kop. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		145.20	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	145.20	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <u>B - 145.20</u>
Dūgnas	bet.	2.05 x 2.25	2.77	142.43	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl.	400	Viršus 2.03 Apačia 143.17	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01-42206</u> Sudarė <u>[Signature]</u> Patikrino <u>[Signature]</u> 200 <u>5</u> m. <u>03</u> mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl.	400	Viršus 2.03 Apačia 143.17	
	Nr. 3	elek. kab.		Viršus 0.43 Apačia 144.77	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	