

-56- Gr. N 2

ITI Nr. 91⁸

<u>Vandentiekis</u> kameros		Nr. () <u>151</u> KORTELE
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)	
<u>Vilnius</u>	<u>Kirdimų</u>	<u>207-B-14</u>
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

$$\frac{2L}{B} \frac{A}{A} 1$$

X A 15050,69
 Y A 21268,15
 X B 15050,00
 Y B 21265,73

užtamporuotas

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		ket.	650		A 14670	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas		bet.	3,56 x 2,00	3,07	143,67	Pastabos <i>Be dangčio užteršta</i>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>pl.</i>	200	Viršus 2,23	144,47	<i>B = 146,68</i>	
	Nr. 2	<i>el. kab.</i>		Viršus 1,15	145,55	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"	
	Nr. 3	<i>-11</i>	<i>-6</i>	Viršus	N/V	Filialas "TOPOGRAFIJA"	
	Nr. 4			Viršus	1,15	145,55	Objekto Nr. <i>01-22294</i>
	Nr. 5			Viršus			Sudarė <i>[Signature]</i>
	Nr. 6			Viršus			Patikrino <i>[Signature]</i>
	Nr. 7			Viršus			2003 m. ... 03 ... mėn. 20 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)	