


Fek. karskizacija Nr. (11) : 41 KORTELE			207-C-11		
(Irenginio pavadinimas)		(abrisė)		(plane)	
1972			A. Paukščiūnaitis; Sietnamų k. 2		
(Irenginio pastatymo metai)			(Miestas)		(Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :

(Matmenys duoti cm)

Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:

$X = 16671,05$

$Y = 20728,86$



Pastabos _____

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės psl. 2.
Dangtis	kob.	0.60	=====	136,50	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		=====	=====	135,75	Ar yra vandens?
Sienos	bet.	=====	=====	=====	Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	=====	134,40	

Vamžai	Nr.	Medžiaga	Diametras mm	Viršus	Apačia	Altitudės	INŽINERINIŲ TYRINEJIMŲ INSTITUTAS
Vamžai	Nr. 1	kar.	500	2,08	134,42		Objekto Nr. 0050-117 Sudarė <i>(R. Paukščiūnaitis)</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>(R. Paukščiūnaitis)</i> (parašas) (pavardė) 1972 m. gegužės mėn... d. (Kortelės sudarymo data)
	Nr. 2	kar.	500	2,10	134,40		
	Nr. 3						
	Nr. 4						
	Nr. 5						
	Nr. 6						
	Nr. 7						