


Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			136.28	Ar yra vandens?
Žemė				0.00		136.28	Ar yra dujų?
Sienos		g./b.					Pastabos X=6053653.33, Y=574457.95
Dugnas		bet.	1000			134.52	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	250	Viršus Apačia	1.67	134.67	UAB "GEKAMA PROJEKTAI" GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI Geodezininko paš. Nr.: 1GKV-420 www.gekama.lt
	Nr. 2	PVC	250	Viršus Apačia	1.64	134.64	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus Apačia	1.61	134.67	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			Objektas: Vilnius, V. A. Graičiūno g.
				Viršus Apačia			Sudarė M. Petrauskas (v. pavardė) (parašas)
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			2012 05 05 (įrenginio tyrinėjimo data)