




Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			136.19	Ar yra vandens?
Zemė				0.00		136.19	Ar yra dujų?
Sienos		g./b.					Pastabos X=6053745.55, Y=574503.78
Dugnas		bet.	1000			134.49	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB "GEKAMA PROJEKTAI" GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI Geodezininko pat. Nr.: 1GKV-420 www.gekama.lt
				Apačia	1.05	135.14	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	1.06	135.14	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			Objektas: Vilnius, V. A. Graičiūno g.
				Apačia	1.06	135.14	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė <u>M. Petrauskas</u> (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
				Viršus			2012 05 05 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			