




Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650		136.00	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	136.00	Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos X=6053628.13, Y=574488.07
Dugnas	bet.	1000		134.97	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 0.99	135.01
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 1.00	135.00
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
UAB "GEKAMA PROJEKTAI" GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI Geodezininko paš. Nr.: JGKV-420 www.gekama.lt					Objektas: Vilnius, V. A. Graičiūno g.
Sudarė M. Petrauskas (v. pavardė) (parašas)					
2012 05 05 (įrenginio tyrinėjimo data)					