

Išvalyto vandens šulinys Nr. (1) 35^e KORTELE

(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Vilnius Graičiū no 207-C-12

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet.	650		136.90	Ar yra vandens?	
Žemė			0.00	136.90	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastabos	
Dugnas	bet.	2000	3.07	133.83		
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	110	Viršus Apačia 1.61	135.29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/64.90... Sudarė <i>[initials]</i> P. Gryboš (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[initials]</i> (parašas) (pavardė) 1985 m. 05 mėn. 25 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	osbo.	100	Viršus Apačia 1.45	135.45	
	Nr. 3	plast.	40	Viršus Apačia 1.58	135.32	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		