

Išvalyto vandens šulinys
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Graičių ro
(Miestas) (Gatvė)

Nr. (1) 35^e KORTELE

207-C-12



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis		bet.	650		136.90	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00	136.90	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	2000	3.07	139.83	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	110	Viršus Apačia	1.61	135.29	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-3/6490 Sudarė: [parašas] (parašas) (pavardė) Patikrino: [parašas] (parašas) (pavardė) 19 20. m. 05. mėn. 21. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	osboc.	100	Viršus Apačia	1.45	135.45	
	Nr. 3	plast.	40	Viršus Apačia	1.58	135.32	
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			
				Viršus Apačia			