




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	650			137.05	Ar yra vandens?
Žemė				0.00		137.05	Ar yra dujų?
Sienos		g./b.					Pastabos X=6053747.51, Y=574575.29
Dugnas		bet.	1000			135.35	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker.	150	Viršus			UAB "GEKAMA PROJEKTAI" GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI Geodezininko pat. Nr.: 1GKY-420 www.gekama.lt
				Apačia	1.05	135.77	
	Nr. 2	Ker.	150	Viršus			
				Apačia	1.06	135.73	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			Objektas: Vilnius, V. A. Graičiūno g.
				Apačia	1.05	135.85	
	Nr. 4	PVC	110	Viršus			Sudarė
				Apačia	1.16	135.89	
				Viršus			M. Petrauskas (pavardė)
				Apačia			
				Viršus			(parašas)
				Apačia			
							2012 05 05 (įrenginio tyrinėjimo data)