




Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	650			136.19	Ar yra vandens?		
Žemė				0.00		136.19	Ar yra dujų?		
Sienos		g. /b.					Pastabos X=6053693.45, Y=574420.17		
Dugnas		bet.	1000			134.38			
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker.	450	Viršus Apačia	1.98	134.39	UAB"GEKAMA PROJEKTAI" GEODEZINIAI IR TOPOGRAFINIAI DARBAI Geodezininko pat. Nr.: 16KV-420 www.gekama.lt		
	Nr. 2	Ker.	450	Viršus Apačia	1.99	134.38			
	Nr. 3	PVC	250	Viršus Apačia	1.79	134.42			
	Nr. 4			Viršus Apačia					
				Viršus Apačia			Objektas: Vilnius, V. A. Graičiūno g.		
				Viršus Apačia			Sudarė	M. Petrauskas (v. parašė)	(parašas)
				Viršus Apačia					
				Viršus Apačia					
				Viršus Apačia					
				Viršus Apačia			2012 05 05 (įrenginio tyrinėjimo data)		