

Gamyb. naud. - hidr. kameros

Nr. () 125 KORTELĖ

(Kommunikacija)

(Inginio pavaadinimas)

Vilnius

Afonino

207-0-2

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		A = 135.91 B = 135.96	Ar yra vandens?
Žemė				135.91	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Paatobos
Dūgnas	bet.	293 x 293	2.48	133.43	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket. 300	Viršus 1.84 Apačia	134.07	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	ket. 300	Viršus 1.84 Apačia	134.07	
	Nr. 3		Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-2-1317.....
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		
					Sudarė Jolita R. Baciū
					(parašas) (pavardė)
					Patikrino S. Kacinski
					(parašas) (pavardė)
					1978 m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)