

-8-

ITI Nr. 91

<u>F. KANALIZACIJA</u>			Nr. (8) 238 KORTELE																																																																																																		
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)																																																																																																			
<u>VILNKIS</u>		<u>AFONINO</u>																																																																																																			
(Miestas)		(Gatvė)																																																																																																			
			<u>207-C-7</u>																																																																																																		
			(Planšeto nomenklatūra)																																																																																																		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																																																		
Vertikalinis																																																																																																					
Horizontalinis																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> <th>Lipynės (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td>bet</td> <td>640</td> <td></td> <td>136.74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td>-</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>136.74</td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet</td> <td>1.00</td> <td>1.69</td> <td>135.05</td> <td>Pastabos</td> </tr> <tr> <td rowspan="14" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td>bet</td> <td>150</td> <td>Viršus 1.94 Apačia 1.94</td> <td>134.80</td> <td rowspan="7" style="text-align: center;">Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td>bet</td> <td>150</td> <td>Viršus Apačia 1.94</td> <td>134.80</td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td>bet</td> <td>150</td> <td>Viršus Apačia 1.90</td> <td>134.84</td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Objekto Nr. 01-2-2577...</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>1985 m. X. mėn. 8 d.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(Įrenginio tyrinėjimo data)</td> </tr> </tbody> </table>					Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	bet	640		136.74		Žemė	-		0.00	136.74	Ar yra vandens?	Sienos	bet				Ar yra dujų?	Dugnas	bet	1.00	1.69	135.05	Pastabos	Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 1.94 Apačia 1.94	134.80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 1.94	134.80	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia 1.90	134.84	Nr. 4			Viršus Apačia		Nr. 5			Viršus Apačia		Nr. 6			Viršus Apačia		Nr. 7			Viršus Apačia							Objekto Nr. 01-2-2577...						Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)						1985 m. X. mėn. 8 d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)																																																																																																
Dangtis	bet	640		136.74																																																																																																	
Žemė	-		0.00	136.74	Ar yra vandens?																																																																																																
Sienos	bet				Ar yra dujų?																																																																																																
Dugnas	bet	1.00	1.69	135.05	Pastabos																																																																																																
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 1.94 Apačia 1.94	134.80	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS																																																																																															
	Nr. 2	bet	150	Viršus Apačia 1.94	134.80																																																																																																
	Nr. 3	bet	150	Viršus Apačia 1.90	134.84																																																																																																
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																																																																	
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																																																																	
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																																																																	
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																																																																	
						Objekto Nr. 01-2-2577...																																																																																															
						Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)																																																																																															
						Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)																																																																																															
						1985 m. X. mėn. 8 d.																																																																																															
						(Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																																															