




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>kopėtės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>betonas</u>	<u>640</u>		<u>136,35</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>asf.</u>		<u>0</u>	<u>136,35</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>betono</u>				Pastabos
Dugnas	<u>betono</u>	<u>2100 x 2200</u>	<u>3,18</u>	<u>133,17</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>betonas</u>	<u>400</u>	Viršus <u>2,27</u> <u>134,08</u> Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>betonas</u>	<u>400</u>	Viršus <u>2,27</u> <u>134,08</u> Apačia	
	Nr. 3	<u>betonas</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2,32</u> <u>134,03</u> Apačia	Objekto Nr. <u>01-2-2577</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>S. Naikinis</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7	<u>betonas</u>		Viršus Apačia	Patikrino <u>Paukštys</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>81</u> m. <u>07</u> mėn. <u>24</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)