

-11-

ITI Nr. 91

Vand. *62 uers* Nr. (2) *145* **KORTELE**

(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)

Plūvis *-* *204-C-8*

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas **Medžiaga** **Diametras** **Atstumas nuo dangčio** **Altitudės** **Lipynės**
(Medžiaga, kiekis)

Dangtis *bet* *650* *158.96*

Žemė *-* *0.0* *158.96* **Ar yra vandens?**

Sienos *bet* *3.19* *155.77* **Ar yra dujų?**

Dugnas *bet* *200x300* *155.77* **Paatūros** *6 d*

Vamzdžiai

Nr.	Medžiaga	Diametras	Viršus	Apačia	Altitudės
Nr. 1	<i>bet</i>	<i>150</i>	<i>263</i>	<i>136.33</i>	
Nr. 2	<i>-</i>	<i>150</i>	<i>263</i>	<i>136.33</i>	
Nr. 3	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>268</i>	<i>136.28</i>	
Nr. 4			<i>Viršus</i>		
Nr. 5			<i>Apačia</i>		
Nr. 6			<i>Viršus</i>		
Nr. 7			<i>Apačia</i>		

INŽINERINĖ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. *212/3457*

Sudarė *Beaud* *1978.06.06*
(parašas) (pavardė)

Patikrino *Beaud*
(parašas) (pavardė)

1978 m. mėn. d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)