




-17-

ITI Nr. 91^d

Fek. kanaliz. šulinio Nr. (37) 11 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inžiniero pavadinimas)
Vilnius Kiraitėnų 207-D-10
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto numeracija)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	ket.	650		141.03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.0	1.72	139.31	Pastabos
Vandzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 1.77	139.26
	Nr. 2	2/c	200	Viršus Apačia 1.90	139.13
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-2-4932
					Sudarė <u>PP</u> <u>Paulity</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>PP</u> <u>Karinska</u> (parašas) (pavardė)
					1988 m. 07. 07. mėn. 7. d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)