

<u>F. Kaud</u> (Komunikacija)		<u>su</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>13</u>) <u>223</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kirtimų</u> (Gatvė)		<u>207-D-5</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		139.70	Ar yra vandens?
Žemė		-				Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1000	1.78	137.92	Papildyta 2002.12.19
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	300	Viršus Apačia	1.99 137.71	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 2-88.15... Sudarė <u>V. S. S. S.</u> Patikrinė <u>V. S. S. S.</u> 1977 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	300	Viršus Apačia	1.99 137.71	
	Nr. 3	ker	200	Viršus Apačia	1.74 137.96	
	Nr. 4	ker	200	Viršus Apačia	1.71 137.99	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		