

<u>VANDENTIERIO</u> (Komunikacija)		<u>KAMEROS</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>12</u>	KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>KIRTIMU</u> (Gatvė)		<u>207-D-9</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET	640		137,97	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		PLYTK				Pastabos
Dugnas		ŽEMĖ	0,80 0,80	1,55	136,42	Popildyta 2002.12.19
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	50	Viršus 1,50 Apačia 1,50	136,47	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-A-8854</u> ..
	Nr. 2	-IL	50	Viršus 1,50 Apačia 1,50	136,47	
	Nr. 3	-IL	50	Viršus 1,20 Apačia 1,20	136,47	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė		Patikrino		19 <u>97</u> m. ... <u>04</u> ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)		