

Spaudiminės kanalizacijos
(komunikacija)

kamera
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 131(A,B) KORTELE

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)



210-A-16
(planšeto nomenklatūra)

Š

Vertikalinis

Šulinio pjūviai

Situacijos schema



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	700			191.90	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		bet.					Pastabos	
Dugnas		bet.	3000x2500	2.50		189.40		
Vamzdžiai	Nr. 3	KK	150	Viršus	1.22	190.68	Objektas:  UAB "KRIANTA", j.m.k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius	
				Apačia				
	Nr. 4	KK	150	Viršus	1.22	190.68		
				Apačia				
	Nr. 1	KK	200	Viršus	2.24	189.66		
				Apačia				
	Nr. 2	KK	250	Viršus	1.22	190.68		
				Apačia				
	Nr. 5	KK	150	Viršus	1.22	190.68		Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
				Apačia				
	Nr. 6	KK	250	Viršus	2.22	189.68		Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
				Apačia				

2012 06
(įrenginio tyrinėjimo data)