



Situacijos schema



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės6 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700			196.18	Ar yra vandens? ...Yra
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos	bet.					Pastabos
Dugnas	bet.	2000	2.35		193.83	
Vamzdžiai	Nr. 1	KK	200	Viršus Apačia	1.90 	194.28
	Nr. 2	KK	200	Viršus Apačia	1.90 	194.28
Objektas:						 Kv paz nr. 1GKV-529
Sudarė						D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino						K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
						2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)