



Šulinio pjūviai

Situacijos schema



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			193.18	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.06		191.12	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.06	191.12	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.06	191.12	
							
							
							
							
							
							
Objektas:						 Kv paz nr. 1GKV-529	
Sudarė						D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)	
Patikrino						K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)	
						2012 11	
						(įrenginio tyrinėjimo data)	