

Nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 228 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai (Visinčios g.)
(objekto adresas)


76/30-0043 (210-A-16)
(planšto nomenklatūra)

Š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 4 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		ket.	700			192.49	
Žemė							
Sienos		bet.					
Dugnas		bet.	1000	1.85		190.64	
Vamzdžiai	Nr. 2	PVC	200	Viršus			Objektas: KRIANTA (KAPITALINIŲ STATYBŲ ĮMONĖ) Kv. poz. nr. 1GKV-529
				Apačia	1.80	190.69	
							Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
							Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
							2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)