

Vilniaus m.
(miestas)


Salininkai (Visinčios g.)
(objekto adresas)

76/30-0043 (210-A-16)
(planšeto nomenklatura)



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 4 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		191.69	Ar yra vandens? Yra.
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1.75	189.94	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia 1.73	189.96
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia 1.73	189.96
Objektas:					KRIANTA Kv. paž. nr. 1GKV-529
Sudarė					D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)