




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės ... 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos	
Dangtis	ket.	700			189.83		
Žemė							
Sienos	bet.						
Dugnas	bet.	1000	2.20		187.63		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	2.20 187.63		
	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	1.86 187.97		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	2.20 187.63		
							Objektas: KRIANTA <small>UAB</small> Kv. paž. nr. 1GKV-529
							Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
							Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
						2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)	