



Situacijos schema



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			190.19	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.00		188.19	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.00	188.19	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.00	188.19	
Objektas:						 Kv. paz. nr. 1GKV-529	
Sudarė						D. Aleksandravičius (v. pavardė)	(parašas)
Patikrino						K. Taraškevičius (v. pavardė)	(parašas)
						2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)	