




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			188.50	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.40		186.10	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.40	191.58	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.40	191.58	

Objektas:

Sudarė

Patikrino

2012 11



Kv. paž. nr. 1GKY-529

D. Aleksandravičius
(v. pavardė)

K. Taraškevič
(v. pavardė)

(parašas)

(parašas)

(įrenginio tyrinėjimo data)