



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			187.54	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.00		185.54	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.00	185.54	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.00	185.54	
Objektas:  Kv.paz.nr. 1GKV-529							
Sudarė		D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)					
Patikrino		K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)					
2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)							