




Šulinio pjūviai

Situacijos schema



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 4 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	700			187.27	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		bet.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1000	1.90		185.37		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKV-529	
				Apačia	1.90	185.37		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	1.90	185.37		
	Nr. 1	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.90	185.37		
	Sudarė	D. Aleksandravičius						
		(v. pavardė)	(parašas)					
Patikrino	K. Taraškevič							
	(v. pavardė)	(parašas)						

2012 09

(įrenginio tyrinėjimo data)