




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	320		188.98	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	320	2.36	186.62	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	186.62
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	186.62
	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	186.62
Objektas:					KRIANTA Kv.paz.nr. 1GKV-529
Sudarė					D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino					K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)