



<u>SPAUDIMINĖ KAN.</u> (Komunikacija)		šulinio	Nr. (<u>3</u>) <u>51</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>EIŠIŠKŲ PL.</u> (Gatvė)	<u>210-B-13</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)			PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





15166.16

27013.01

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aštutudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		189.01	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	1.65	187.36	Pastaba <u>6.1.0</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	PLIEN.	150	Viršus 1.47 Apačia 187.54	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PLIEN.	150	Viršus 1.47 Apačia 187.54	
	Nr. 3	PLIEN.	100	Viršus Apačia 1.70 187.31	Objekto Nr. <u>55-2-5822</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia	Sudarė <u>KACIŲ</u> <u>VIDMOLIN</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	Patikrino <u>KACIŲ</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	19 <u>89</u> m. <u>10</u> mėn. <u>09</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)