

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai
(objekto adresas)


210-B-13
 (planšeto nomenklatūra)

20



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 8 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	700			189.02	Ar yra vandens? ...Yra.
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		bet.					Pastabos
Dugnas		bet.	2000	2.70		186.32	
Vamzdžiai	Nr. 1	KK	250	Viršus	2.20	186.82	
				Apačia			
	Nr. 2	KK	250	Viršus	2.20	186.82	
				Apačia			
							
							
							
							
							
							

Objektas: 
UAB "KRIANTA", įm. k.186461241, Žalgirio g.131, Vilnius

Sudarė D. Aleksandravičius
(v. pavardė) (parašas)

Patikrino K. Taraškevič
(v. pavardė) (parašas)

2012 06
(įrenginio tyrinėjimo data)

