

Nuotekinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 222 KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Salininkai, Melioratorių g.
(gatvė)


76/30 – 0105, 210-D-10
(planšeto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315			179.01	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos	PVC					Pastabos
Dugnas	PVC	315	1.20		177.81	
Vamzdžiai			Viršus			RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503
			Apačia			
	Nr. 1	PVC	Viršus			
			Apačia	1.20	177.81	
	Nr. 2	PVC	Viršus			
			Apačia	1.20	177.81	
			Viršus			Objektas:
			Apačia			
			Viršus			Sudarė
			Apačia			
			Viršus			2015 09 03 (įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia			

R. Grigas

(v. pavardė)

(parašas)