

Vandentiekis
(Komunikacija)

Ivadinė sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Nr.(__) 112A KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Melioratorių
(Gatvė)

76/30-0124
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis




3 → X (O)
1,2

2

3 → X
1

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6053404.22; Y = 580994.13
Dangtis		Ketus	150			175.44	
Žemė				0.00		175.44	
Sienos							
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	110	Viršus	1.88	173.56	UAB "Krianta"
				Apačia	1.99	173.45	
	Nr. 2	Pe	110	Viršus	1.88	173.56	
				Apačia	1.99	173.45	
	Nr. 3	Pe	32	Viršus	1.88	173.56	Objekto nr. _____
				Apačia	1.91	173.53	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė _____ Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____ Parašas _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			2014 m. sausio 2 d. (irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			