

Nuotekų kanalizacija Šulinys
(Komunikacija) (įrenginio pavadinimas)




Nr.(___) 133 KORTELĖ

Vilnius Melioratorių
(Miestas) (Gatvė)

76/30-0125 (210-D-14)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>6</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens _____ Ar yra dujų _____ Pastabos X = 6053379.89; Y = 581088.81
Dangtis	Ketus	670			172.50	
Žemė	Asfaltas		0.00		172.50	
Sienos	Betonas					
Dugnas	Betonas	1000	2.40		170.10	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	2.46	170.04
				Apačia	2.66	169.84
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	2.46	170.04
				Apačia	2.66	169.84
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		
UAB "Krianta"						Objekto nr. _____
						Sudarė  A.Tokarevas
						Parašas _____ Pavardė _____
						Patikrino _____
						Parašas _____ Pavardė _____
2014 m. sausio 7 d. (įrenginio tyrinėjimo data)						