

(jrenginio pavadinimas)

Nr.(__) 211 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Melioratoriy
(Gatvė)

76/30-0124 (210-D-14)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>6</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ketus	670			173.61	Ar yra vandens _____
Žemė		Asfaltas		0.00		173.61	Ar yra dujų _____
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6053289.60; Y = 580987.82</u>
Dugnas		Betonas	1000	1.82		171.79	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	1.71	171.90	UAB "Krianta"
				Apačia	1.91	171.70	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	1.75	171.86	
				Apačia	1.95	171.66	
	Nr. 3	PVC	200	Viršus	1.73	171.88	
				Apačia	1.93	171.68	
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			
				Apačia			
Objekto nr. _____							Sudarė  A. Tokarevas
Patikrino _____							
2014 m. sausio 8 d. (įrenginio tyrinėjimo data)							