

KF
(komunikacija)

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Nr. 34 KORTELE

Vilnius
(miestas)

Melioratorių
(gatvė)


210 - D - 14
(planšto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



X=6053469.80
Y=581073.93

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės6..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	650			177.33	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		g./b.					Pastabos
Dugnas		bet	1000	1.71		175.62	1A507
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			
				Apacia	0.64	176.69	
	2	PVC	110	Viršus			
				Apacia	1.54	175.79	
				Viršus			
				Apacia			
				Viršus			
				Apacia			
Objektas:							
Sudarė							R.Stasiūnas (v. pavardė) (parašas)
Patikrino							R.Stasiūnas (parašas)
2016.06 (irenginio tyrinėjimo data)							

GeoFormatas