

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Inžinierinio pavadinimas)

Kortelė Nr.91

Vilnius
(Miestas)


Melioratorių
(gatvė)

210-D-14 (76/30-0125)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes
Dangtis	KET	700	—	170.42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	170.42	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1000	2.22	168.20	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	Aukščių sistema: LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objektas:
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2016 m.12 mėn.22
				Apačia	
					(Inžinierinio tyrinėjimo data)