

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.93

Vilnius
(Miestas)


Melioratorių
(gatvė)

210-D-14 (76/30-0125)
(Planšeto nomenklatūra)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontolusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	700	—	170.85	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	—	170.85	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1000	1.30	169.55	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	Aukščių sistema: LAS07
				Apacia	
	Nr.1a	PVC	110	Viršus	
				Apacia	
	Nr.2	PVC	110	Viršus	
				Apacia	
	Nr.3			Viršus	Objektas:
				Apacia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė
				Apacia	
	Nr.5			Viršus	M.Dilba
				Apacia	
	Nr.6			Viršus	2016 m.12 mėn.22
				Apacia	(Irengimo tyrinėjimo data)