

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
([renginio pavadinimas])

Kortelė Nr.51

Vilnius
(Miestas)


Melioratorių
(gatvė)

210-D-15 (76/30-0125)
(Planšto nomenklatūra)



ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra		
Dangtis		KET	300	—		170.35	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė			—	—		170.35	Ar yra vandens? nėra		
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? nėra		
Dugnas		PVC	315	—			Pastabos:		
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			Aukščių sistema: LAS07		
				Apacia	1.15	169.20			
	Nr.2	PVC	160	Viršus					
				Apacia	1.55	168.80			
	Nr.3			Viršus					
				Apacia					
	Nr.4			Viršus			Objektas:		
				Apacia					
	Nr.5			Viršus			Sudarė	M. Dilba (parašas)	(pavardė)
				Apacia					
	Nr.6			Viršus					
				Apacia					
	Nr.7			Viršus			2016 m. 12 mėn. 22 (Irengimo tyrinėjimo data)		
				Apacia					