

Vandentiekis
(Komunikacija)

Ivadinė sklendė
(Irenginio pavadinimas)

Nr.(__) 51A KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Melioratorių
(Gatvė)

76/30-0125
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS


Vertikalinis




3 → X X X
1,2

2
3 → X X X
1

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	150			170.25	Ar yra vandens _____	
Žemė			0.00		170.25	Ar yra dujų _____	
Sienos						Pastabos X = 6053449.32; Y = 581164.71	
Dugnas							
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	110	Viršus	1.93	168.32	UAB "Krianta"
				Apačia	2.04	168.21	
	Nr. 2	Pe	110	Viršus	1.93	168.32	
				Apačia	2.04	168.21	
	Nr. 3	Pe	32	Viršus	1.93	168.32	Objekto nr. _____
				Apačia	1.96	168.29	
	Nr. 4			Viršus			Sudarė  A. Tokarevas
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Patikrino _____
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Parašas _____ Pavardė _____
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			2014 m. sausio 2 d.
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			(Irenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			