



Šulinio pjūviai

Situacijos schema



Vertikalinis



Horizontalis



38062,62

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)			
Dangtis		ket.	700			185.15	Ar yra vandens?			
Žemė							Ar yra dujų?			
Sienos		bet.					Pastabos			
Dugnas		bet.	1000	2.15		183.00				
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKV-529			
				Apačia	2.15	183.00				
	Nr. 2	PVC	200	Viršus						
				Apačia	2.15	183.00				
	Nr. 1	PVC	160	Viršus						
				Apačia	2.15	183.00				
	Nr. 1	PVC	160	Viršus						
				Apačia	2.15	183.00				
								Sudarė	D. Aleksandravičius	
									(v. pavardė)	
							Patikrino	K. Taraškevič		
						(v. pavardė)		(parašas)		
							2012 09			
							(įrenginio tyrinėjimo data)			