



Nr. 104 KORTELE

76/30-0063 (210-D-1)
(planšeto nomenklatūra)

5

Situacijos schema

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			185.20	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.20		183.00	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.20	183.00	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.20	183.00	
Objektas:						 Kv. paž. nr. 1GKV-529	
Sudarė						D. Aleksandravičius	(parašas)
Patikrino						K. Taraškevič	(parašas)
						2012 11	(įrenginio tyrinėjimo data)