

76/30-0063 (210-D-1)
(planšeto nomenklatūra)



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			186.23	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.05		184.18	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.05	184.18	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.05	184.18	

Objektas:  **KRIANTA**
(SPECIALIŲ MATEJIMŲ ĮMONĖ)
Kv. paž. nr. 1GKV-529

Sudarė: D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)

Patikrino: K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)

2012 11
(įrenginio tyrinėjimo data)

