




Šulinio pjūviai

Situacijos schema



Vertikalinis

Horizontalis

Pavadinimas		Medžiaga	Diamet- ras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	315			186.27	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		bet.					Pastabos	
Dugnas		PVC	315	2.36		183.91		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKV-529	
				Apačia	2.36	183.91		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.36	183.91		
	Nr. 1	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2.36	183.91		
Sudarė							D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)	
Patikrino							K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)	
							2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)	