



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis

Horizontalis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	315			186.29	Ar yra vandens? nėra
Žemė						Ar yra dujų? nėra
Sienos	PVC					Pastabos
Dugnas	PVC	315	2.20		184.45	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	2.20	184.09
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia	2.20	184.09
Objektas:						 Kv.paz.nr. 1GKV-529
					Sudarė	D.Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino	K.Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)	