



Situacijos schema



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			186.75	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.30		184.45	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.30	184.45	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2.30	184.45	
	Nr. 3	PVC	110	V			
				Apačia	1,50	185,25	
Objektas:							 Kv.paz.nr. 1GKV-529
Sudarė							D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
Patikrino							K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
							2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)