




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	315			186.70	Ar yra vandens? nėra
Žemė							Ar yra dujų? nėra
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	2.35		184.35	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.35	184.35	
	Nr. 1	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1.00	185.70	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.35	184.35	
Objektas:						 Kv. paž. nr. 1GKV-529	
Sudarė						D. Aleksandravičius (v. pavardė)	(parašas)
Patikrino						K. Taraškevič (v. pavardė)	(parašas)
						2012 11 (įrenginio tyrinėjimo data)	