




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	700		186.04	Ar yra vandens? Yra
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	2.60	183.44	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus Apačia	2.48 183.56
	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia	2.44 183.60
	Nr. 2	PVC	200	Viršus Apačia	2.48 183.56
					Objektas: KRIANTA (BOSKINIŲ NAUJAVIŲ ĮMONĖ) Kv.paz.nr. 1GKV-529
					Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
					Patikrino K. Taraškevič (v. pavardė) (parašas)
					2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)