




Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.				185.72	Ar yra vandens? ...Yra	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos							Pastabos	
Dugnas								
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	110	Viršus	1.79	183.93		
				Apačia				
	Nr. 2	PE	110	Viršus	1.79	183.93		
				Apačia				
	Nr. 3	PE	32	Viršus	1.79	183.93		
				Apačia				
								Objektas:  Kv. paž. nr. 1GKV-529
								Sudarė D. Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
								Patikrino K. Taraškevičius (v. pavardė) (parašas)
						2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)		