

Nuotekų kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 203 KORTELĖ

Vilniaus m.
(miestas)

Salininkai (Visinčios g.)
(objekto adresas)


76/30-0063 (210-D-1)
(planšto nomenklatūra)

Š



Šulinio pjūviai

Situacijos schema

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Dangtis		ket.	700			184.22	
Žemė							
Sienos		bet.					
Dugnas		bet.	1000	2.20		182.02	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			Objektas: KRIANTA Kv.poz.nr. 1GKV-529
				Apačia	2.10	182.12	
	Nr. 1	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.10	182.12	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	2.10	182.12	
							Sudarė D.Aleksandravičius (v. pavardė) (parašas)
							Patikrino K.Taraškevičius (v. pavardė) (parašas)
							2012 09 (įrenginio tyrinėjimo data)